



Hitma **Handmeters**

Snelstartkaart

DPGA-xx

De digitale drukmeters voor lucht en (niet agressieve) gassen, hebben een 4 digits LCD display en een nauwkeurigheid van $\pm 1\%$ FS.



Draad 1/4"NPT of
Rectus 21 snelkoppeling

Type:	Bereik (bar):
DPGA-00	0,000 tot -1,000
DPGA-04	0,000 tot 0,350
DPGA-05	0,000 tot 1,000
DPGA-06	0,000 tot 2,100
DPGA-07	0,000 tot 3,500
DPGA-08	0,000 tot 7,00
DPGA-09	0,000 tot 14,00
DPGA-10	0,000 tot 20,00
DPGA-11	0,000 tot 35,00

Met de **aan-uit** toets zet je de drukmeter aan en uit. Het instrument schakelt na 20 minuten automatisch uit.

Nulstellen door 2 sec. de **zero** knop ingedrukt te houden. Laat de toetsen los, wanneer het display op “- -” komt.

Indien de waarde niet meer op 0,00 (bar) komt, voldoet het instrument niet meer aan de specificaties, bel de servicedienst.

Niet op **zero** drukken als er “druk op het instrument” staat.

Eenheden kunnen gekozen worden door de **aan-uit** toets en de **zero** knop tegelijkertijd in te drukken.

Keuze uit:

PSI / kg/cm² / bar / in Hg / ft wc / kPa / oz / in² /
in wc / mbar / cm wc / mm Hg.

Overbelastbaar tot 2x de schaalwaarde. Bij 105% verschijnt “**OFL**”.

Batterij (9V blok) verwisselbaar door op de achterzijde de bovenste schroef los te draaien en klepje af te nemen. “**LOW BAT**” verschijnt in het display indien de batterij bijna leeg is.

Ook voor vloeistoffen: DPGW-xx

Volg ons ook op ↗

Lennart Pit
Specialist handmeters



+31 (0)36 535 06 51 - lpit@hitma.nl - www.hitma-handmeters.nl
www.hitma.nl/lennart

01100040

