



Hitma **Handmeters**

Snelstart**kaart**

KIMO MP130

Rectus 21 snelkoppeling



Bij 40% nog 1 uur
voeding aanwezig



Verlichting aan/uit

Bevestiging en auto nulstelling

Aan/uit ESC (vorige pagina)

Hold/min/max knop

Selecteer knop

Batterij vakje (achterzijde) 9 V blokje



Batterijstatus:



Bij 40% nog 1 uur voeding aanwezig

Aanzetten:

Druk




Uitzetten:

Druk 3 seconden



Verlichting aan/uit:

Druk




Druk




om weer uit te zetten


Nulstelling:



Huidige meting stilzetten:



Druk



Druk



Om terug te gaan naar het meetscherm


Druk



Minimum en maximum gemeten waardes inzien:



Druk



Druk



Volg ons ook op

Lennart Pit
Specialist handmeters



+31 (0)36 535 06 51 - lpit@hitma.nl - www.hitma-handmeters.nl
www.hitma.nl/lennart

01100035

